


Messeinrichtung ohne Stromwandler



- ❖ Der Abstand (a) zwischen unterkant Leiterdurchführung bis Mitte horizontaler Apparateschiene muss 90mm betragen.
- ❖ Die Mittelachsenmarkierung (b) der Zählersteckklemme muss auf die Mittelachse der vertikalen Apparateschiene ausgerichtet sein.
- ❖ Bei der Litze sind immer Aderenhülsen zu verwenden. Für Leiterquerschnitt 16mm² und grösser, ist für die Zählerklemmenverdrahtung Litze zu verwenden.
- ❖ Hinter der Platte ist für die Anschlussleiter die übliche Reserveschleufe vorzusehen.
- ❖ Die Tarifsteuerdrähte müssen nicht an der Zählersteckklemme angeschlossen werden.